

BB公司防范人身伤亡事故专项行动工作总结

为认真贯彻落实《建设工程安全生产管理条例》和国家电监委《防范电力生产、建设施工人身伤亡事故专项监管工作方案》，落实施工单位的施工现场安全生产责任，加强现场安全文明生产及分包单位资质管理，落实防灾减灾责任，以有效防范管理性违章、行为性违章、装置性违章和自然灾害等行为和现象导致的人身伤亡事故。2013年以来，BB公司做了大量行之有效的工作。现总结如下：

一、安全生产管理

1、签订安全生产责任状

今年年初，BB公司根据工程局2013年安全生产工作计划及指示精神，结合在手项目的各类生产特点，对本年度安全生产工作进行了部署和安排。充分发挥BB公司安全生产领导小组的作用，按照“谁主管、谁负责”的原则，与各职能部门、车间负责人、分包队伍重新签订了2013年《安全生产责任书》，并督促车间与班组长签订了《安全责任状》。将安全生产责任从公司、车间落实到施工班组以及个人，明确了各职能部门、车间、施工班组及分包队伍安全生产工作的目标和任务，进一步完善了安全责任制度，也为管控好各生产主体打下了坚实的基础。

2、制订科学制度 贯彻落实上级文件精神

根据工程局及地方建设主管部门的整体安排，结合所属生产实际以及不同时期的工作特点，BB公司及时召开安全生产工作会议，并定期召开安全专项会议，传达、下发上级部门工作任务，专题研究当前安全

生产遇到的问题，制定解决方案，并对下阶段安全生产工作提出要求，及时对各种集中整治行动、消防防火准备、安全隐患整改、安全检查、宣传教育和各项安全生产工作进行研究部署，切实保证公司各时期安全生产工作的贯彻落实。截止七月底，共召开一、二季度安委会 2 次，月度安全生产会议 7 次。

今年以来，结合工程实际情况，在充分讨论的基础上，公司狠抓制度建设，严格安全目标管理考核体系建设。对安全生产管理制度、安全生产操作规程和安全生产应急预案进行了修订和完善。前七个月，共出台《2013 年安全生产工作计划》和《2013 年安全月活动方案》等 11 个安全生产管理文件。

目前，公司各种安全管理制度、组织机构健全，人员岗位职责明晰。另外，我们还从安全教育、安全培训、安全大检查等工作入手，加强监督管理，强化制度落实，明确安全责任，提高了施工人员的安全意识，有效促进了安全生产工作的顺利进行。

3、坚持三级安全教育培训，特种人员持证上岗

由于生产任务存在工期紧、任务重，一线员工劳动强度较大，导致员工流动性也较大。有出必有进，对新进场的员工，我们严格实行三级安全教育培训制度，来一个，培训一个，进一批，培训一批。即使是从外项目调来的老员工，我们也坚持进行入厂三级安全教育培训，做到了培训不留死角，培训范围全覆盖。

截止 8 月 10 日，我们共对 188 名转厂、转岗、新进场人员进行了三级安全培训教育，培训教育率达到了 100%。此外，安全部和人力资源

部对特殊工种操作人员操作证定期检查，确保都在有效期内，公司的焊工、电工、驾驶员等特殊工种人员全部持证上岗。

前七个月，**BB** 项目部共发生人身伤害事故 2 起，均按规定进行了报送，并按“四不放过”的原则，对相关责任人进行了处理。

4、分包队伍管理

公司一直重视分包队伍管理工作，严格按照工程局相关管理办法，强化劳务分包管理，严格按照公司标准化管理体制，切实加强外部劳动协作队伍管理。根据去年相关文件要求，持之以恒开展了扎实的“打非治违”活动，确保了企业安全总体处于可控状态。

通过“打非治违”活动及安全生产大检查，进一步加强了劳务分包队伍全体人员的安全意识。施工队伍能很好地配合工作，对存在安全隐患的当场予以排除，不能立即解除隐患的也立即着手整改。对无资质的，我们坚决予以辞退；对手续不齐的作业队伍，下发了处理意见，均在规定的期限内完善了手续。

5、应急预案制定及演练

根据本项目存在的重点危险源，制定了《生产安全事故应急预案》和《各类事故应急处置方案》。

《2013 年安全月活动方案》（**BBBB** 发〔2013〕100 号）文明明确规定，6 月 17 日至 6 月 23 日应急演练周活动期间。根据公司项目生产的特性，开展一次物体打击救援演练活动，做到有计划、有演练、有记录、有评审、有总结。

6 月 22 日下午，由安全部组织的物体打击事故应急救援演练正在

进行。演练内容为，因门槽堆放不稳固，发生门槽垮塌事故，将一名打磨消缺工人下肢压住，伤势情况不详，急待救护。演练非常成功，取得了预期效果。通过本次演练，使全体干部员工进一步提高了安全防范意识，并在工作和生活中得到了很好的贯彻和加强，大大提高了应急救援领导小组及抢险人员的安全意识和应急能力，对救护器具的使用方法的熟练程度、救援方法、应急[预案](#)的启动程序都有了进一步的明确，基本达到了本次演练的目的。

二、现场作业行为方面

“三违”危害巨大，有可能给企业带来严重的后果。反“三违”是各企业面临的一项艰巨任务，是安全工作的当务之急，是遏制事故的强有力措施之一，同时是安全工作者面临的重要课题。

我们认为，“三违”行为是可以纠正的，就是要严格管理、严格训练。针对各种“三违”行为，我们要求，生产车间对班组加强班前、班中提醒，组织专人督查。对已发生的“三违”行为，要处理一点，教育一片。每月，专职安全管理人员将“三违”人员名单上交安全部，对他们的违章行为进行处罚，并将违章经过、处理结果张贴在公告栏，以警醒所有员工。当然，实际操作中，我们还是以说服教育为主，处罚对象主要是那些屡教不改者。今年，我们共处罚“三违”现象 17 人次，交纳安全培训教育基金 2790 元。

高空、临边等危险作业和特种作业是安全工作的重点，我们高度重视。安全部、车间均把这些危险、特种作业岗位列为管理和巡查的重点，除了严格技术交底、班前会特别强调外，还指派专职安全生产管理人员

重点盯守。

7 月底，安全生产管理人员巡查过程中，发现有外部施工人员正在对气站的管道和设备进行改装。进一步查问，这些人员和所属的企业虽具备相应的施工资质，却没有动火票和施工组织技术措施等关键程序。气站是一级防火源，它的安全非同小可，我们马上勒令停工并召开了有公司领导参加的专题会议。在相关部门完善了必需的手续并经安全部审核后，才允许其开工。

三、设备设施安全方面

设备设施的稳定与安全，不仅关系到企业的生产经营，更与员工的生命健康息息相关。我们从小处着眼、大处着手，加强了设备设施安全生产检查工作，将每日检查、定期检查、专项检查、重点抽查以及自查等多种形式有机结合起来。

在每次检查中，安全部和项目管理部主要负责人都亲自带队，坚持早查夜巡，对生产车间的设备设施的安全状况进行严格的检查、专业的指导和帮助，提高了检查工作的针对性，确保了检查工作取得实效。通过检查，有效防范和坚决遏制了事故的发生。

为贯彻落实《关于开展公司设备物资安全管理自查自纠整治活动的通知》（BB 设〔2013〕3 号）文件精神，进一步加强公司特种设备和易燃易爆危险品的安全管理工作，确保公司特种设备（含分包队伍的设备）、易燃易爆危险物资的使用安全。5 月 18 日，下发了《关于成立设备物资安全管理自查自纠整治活动专项检查组的通知》文件，确保设备设施检查自纠工作拥有强有力的组织保障。

鉴于生产特点，公司的重大危险源主要来自工程构件、材料及设备的堆放与搬（吊）运等发生撞击人员、高空坠落、堆放散落等意外；脚手架、起重机械装拆、交叉作业、高空临边作业；因安全防护设施不符合、人员未配系防护绳（带）等造成人员踏空、滑倒、失稳等意外；焊接、金属切割、金加工及各种施工电器设备的安全保护不规范，造成人员触电、挤压、局部火灾等意外。

对这些危险源，我们主要采取了以下措施：一是编制重大危险源应急救援预案，二是所有管理、操作重大危险源的人员必须培训、教育合格，取证后方能上岗，三是对重大危险源进行巡检力度，四是对重大危险源配备消防水和足够数量的灭火器材，五是重大危险源现场必须有明显的安全标志和安全警示牌，六是重大危险现场必须保持通畅的安全通道，七是重大危险源设立良好的防雷接地装置和排水设施，八是对重大危险源经常保持现场的整洁、清洁、文明。

在具体防治措施的指导下，我们开展了多次卓有成效的行动。3月中旬，对生产现场的设备设施管理进行了一次整顿。对生产设备、机械的完好情况进行检查，另外安全部会同项目管理部设备办对车间各生产设施、设备操作人员进行了操作规程的再学习；对于在现场发现的非持证人员私自驾驶车辆、叉车或叉车载人等行为进行了教育和处罚。4月上旬，对生产现场的材料、构件等进行了统一了盘点、整理，避免摆放混乱，造成意外的人身伤害。5月下旬，对用电设施进行了排查，对损坏的漏电保护装置进行维修，对门锁损坏的配电箱配了锁。6月上旬，对气站及相关设备的安全防护情况、易燃易爆气体的入库、存储、传输

和使用等情况进行了检查，均符合规范，未发现安全隐患。6月中旬，对四车间进行了大面积、全方位的生产场地和设备设施的改造。

公司车间和员工宿舍区共有灭火器 129 个，消防栓 30 个，安全警示牌 450 块，我们每月都进行了定期检查。检查中，损坏或灭失的，及时进行了维修或补充，确保消防设施、器具处于正常状态。

四、人员防灾避方面

公司所在地虽然地处安宁河谷，但企业具体地址地势较为平坦，且距河流和山峰都较远，受洪水和泥石流、崩塌等自然灾害的威胁较小。员工的生命安全高于一切，我们还是没有掉以轻心，7 月 19 日，下发了《关于下发〈安全生产大检查实施方案〉的通知》（**BBBB**〔2013〕43 号）文件，主要从以下五个方面开展了工作。

一是强化安全责任落实。文件规定，成立安全生产大检查领导小组，总经理任组长，党工委书记、安全副总监、副总经理分别任副组长。把防范自然灾害、保证人身安全作为生产施工安全工作的重中之重，进一步完善汛期生产安全管理制度，建立各级防汛避险、安全包保责任制，实行闭环管理，切实把安全责任落实到每一个车间、班组，每一位员工。

二是强化安全隐患排查。针对汛期安全生产和自然灾害防范，全面深入开展隐患排查专项行动，重点排查和整改生产现场和生活区域存在的地质灾害隐患，制定切实可行的防范措施，确保人身安全。

三是强化分包队伍管理。加强对分包人员的安全管理和安全教育培训，把应对自然灾害作为安全培训和应急教育的重要内容，增强分包人员的安全防范意识，逐步提高防灾避险、自救互救能力。

四是强化应急预警反应。进一步完善应急预案和应急处置方案，针对恶劣天气、地质灾害事故认真开展应急演练，进一步提高自然灾害应急避险能力。同时，加强应急值守，遇有极端恶劣天气及时向工程、生活区域人员通报情况，确保预警信息传达到每一位施工人员。6-8月，正值全国极端高温天气，AA也不例外。安全部和工会联合组织了38次送清凉活动，保障了员工身体健康，预防了事故的发生。

五是强化现场安全督导。结合当前《人身伤亡事故专项监管方案》、隐患排查治理和“打非治违”等重点工作，全面加强现场安全督导和自查自纠工作，确保专项行动取得实效。

此外，我们还着眼于地域特点，加大了对员工的日常性教育，着力加强员工的自我防护意识，实现由“要我安全”到“我要安全”的转变。在新员工厂级安全教育培训时，安全部特别强调：公司大门面前的机场路，具有车流大、车速快等特点，存在较大的交通安全隐患，行走时要精力集中，保护自身安全。因靠云南较近，凉山的吸毒者也较多，经常告诫员工晚上尽量不要外出。这些针对性较强的安全教育培训与忠告，较好地规避了安全风险。

通过“安全生产月”、“物体坍塌打击事故专项行动”、“打非治违专项行动”、“安全生产大检查”等一系列活动，广泛进行宣传教育活动的开展，使安全意识深入人心，安全法规和安全知识得到普及，为建立安全生产长效机制，推动安全生产状况的持续稳定，实现安全发展，构建社会主义和谐社会，提供思想保证、精神动力和舆论支持，从而有效地防范了管理性违章、行为性违章、装置性违章和自然灾害等行

为和现象可能导致的人身伤亡事故，营造了“关爱生命、安全发展”的安全生产氛围。

BB 建筑工程有限责任公司

2013 年 8 月 14 日